Эксплуатационные параметры транзисторов


Транзисторы характеризуются *эксплуатационными параметрами*, предельные значения которых указывают на возможности их практического применения. При работе в качестве усилительных приборов используются рабочие области характеристик биполярных транзисторов в соответствии с рисунком 3.12, а.

К основным эксплуатационным параметрам относятся:

- · максимально допустимый ток коллектора, обозначаемый для биполярных транзисторов как $I_{K\,MAX}$. Превышение $I_{K\,MAX}$ приводит к тепловому пробою коллекторного перехода и выходу транзистора из строя.
- · максимально допустимое напряжение между выходными электродами:

 $U_{KE\;MAX}$ для биполярных транзисторов, включенных по схеме с ОБ,

 $U_{K \ni MAX}$ для биполярных транзисторов, включенных по схеме с ОЭ.



- а) рабочая область выходных характеристик,
- б) зависимость Р_{К МАХ} от температуры

Рис. 3.12. Предельные параметры транзисторов

Это напряжение определяется значениями пробивного напряжения коллекторного перехода биполярных транзисторов;

 \cdot – максимально допустимая мощность, рассеиваемая выходным электродом транзистора. В биполярном транзисторе это мощность $P_{K\;MAX}$, рассеиваемая коллектором и бесполезно расходуемая на нагревание транзистора. У биполярных транзисторов при недостаточном теплоотводе разогрев коллекторного перехода приводит к резкому увеличению I_K . Процесс имеет лавинообразный характер и транзистор необратимо выходит из строя, поэтому БТ нуждаются в схемах температурной стабилизации режима